


SCHEDE PER LA CATALOGAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI NUCLEI IN AMBITO EXTRAURBANO

NUCLEO INSEDIATIVO	
1 ID CORTE:	22
<i>Toponimo:</i>	<i>Loghino Cantone</i>
2 Ubicazione:	
<i>Comune:</i>	<i>San Giovanni del Dosso</i>
<i>Località:</i>	
<i>Via:</i>	<i>via Virgiliana n. 47</i>
<i>Coord. georeferenziate:</i>	<i>X: 1.665.837 ; Y: 4.982.702</i>
3 Classificazione:	
<i>Tipologia insediativa:</i>	<i>Edifici in linea</i>
<i>Trasformazioni recenti dell'impianto:</i>	<i>Nessuna</i>
4 Descrizione del manufatto:	
Nucleo insediativo costituito da due edifici in linea posti parallelamente alla SS496 uno, adibito a residenza, l'altro a fienile/deposito macchinari agricoli.	

Planimetria di inquadramento



5 Evoluzione storica:



Catasto Teresiano 1777 ca

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca

Altre informazioni storiche:



CTR 1982

6 Funzione:

Originaria: *residenza-attività agricola*

Attuale: *residenza-attività agricola*

7 Stato di conservazione del manufatto:

Nel complesso



Buono



Mediocre



Cattivo


8 Planimetria:

tipologia edilizia (cfr. articoli 5 e 55 delle NTA):

- a.* edifici classificati come edifici di valore storico e ambientale;
- b.* edifici organici al tessuto morfologico o storico;
- c.* edifici non trasformati o trasformati con carattere di coerenza ambientale su sedime storico;
- d.* edifici adiacenti agli edifici vincolati;
- e.* edifici privi di indicazioni normative di dettaglio.

livelli di rilevanza architettonica dei fronti:


- *fronti da preservare in quanto caratterizzati da elementi storici sia architettonici sia tipologici di rilievo*
- - -** *fronti da riqualificare*
- ⊕** *elementi architettonici puntuali rilevanti*



9 Elementi specifici/di pregio (architettonico - naturale, ecc.) rilevati:

Presenza di un pozzo realizzato in muratura usato in passato per il pescaggio dell'acqua; impianto identificativo degli insediamenti a loghino.

10 Aree di salvaguardia visuale(*):



(*) aree per cui si propone una edificazione condizionata e finalizzata alla fruizione della visuale dei corpi edificati di rilevante interesse

11 Documentazione fotografica:







12 Osservazioni:

Si nota come, per rendere il fienile più adatto ad ospitare autoveicoli o ad essere trasformato in magazzino, recentemente sono state chiuse, con muri in laterizio forato le aperture, classiche, presenti sul lato fronte strada.

I futuri interventi di ristrutturazione e manutenzione, che riguarderanno la totalità o parti dell'insediamento, dovranno essere effettuati in modo tale da non alterare né l'impianto né le caratteristiche strutturali ed architettoniche dell'insediamento.