

SCHEDE PER LA CATALOGAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI NUCLEI IN AMBITO EXTRAURBANO

NUCLEO INSEDIATIVO	
1 ID CORTE:	1
<i>Toponimo:</i>	<i>Cascina Bugno</i>
2 Ubicazione:	
<i>Comune:</i>	<i>San Giovanni del Dosso</i>
<i>Località:</i>	
<i>Via:</i>	<i>via dell'Argine n. 51/53</i>
<i>Coord. georeferenziate: X: 1.661.192 ; Y: 4.984.713</i>	
3 Classificazione:	
<i>Tipologia insediativa:</i>	<i>Corte chiusa</i>
<i>Trasformazioni recenti dell'impianto:</i>	<i>Edificazione di due strutture adibite al ricovero attrezzi localizzate perpendicolarmente all'edificio laterale destro</i>
4 Descrizione del manufatto:	
Nucleo insediativo costituito da residenza ed altri edifici disposti attorno ad uno spazio chiuso centrale, si nota la presenza di edifici ristrutturati e di uno di recente edificazione adibito a box per il rimessaggio delle auto.	

Planimetria di inquadramento




5 Evoluzione storica:

Catasto Teresiano 1777 ca

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca

Altre informazioni storiche:



CTR 1982

6 Funzione:

Originaria: *residenza-attività agricola*
Attuale: *residenza-attività agricola*

7 Stato di conservazione del manufatto:

Nel complesso Buono Mediocre Cattivo


8 Planimetria:

tipologia edilizia (cfr, articoli 5 e 55 delle NTA):

- a.* edifici classificati come edifici di valore storico e ambientale;
- b.* edifici organici al tessuto morfologico o storico;
- c.* edifici non trasformati o trasformati con carattere di coerenza ambientale su sedime storico;
- d.* edifici adiacenti agli edifici vincolati;
- e.* edifici privi di indicazioni normative di dettaglio.

livelli di rilevanza architettonica dei fronti:


- fronti da preservare in quanto caratterizzati da elementi storici sia architettonici sia tipologici di rilievo
- - -** fronti da riqualificare



9 Elementi specifici / di pregio (architettonico - naturale, ecc.) rilevati:

Si ritrova nella corte lo spazio destinato all'aia, ora rivestito con lastre di cemento.

10 Aree di salvaguardia visuale(*):



(*) aree per cui si propone una edificazione condizionata e finalizzata alla fruizione della visuale dei corpi edificati di rilevante interesse

11 Documentazione fotografica:







12 Osservazioni:

Degne di nota sono il corpo centrale e quello laterale destro, per la parte adibita a residenza, mentre meno curato risulta quello laterale sinistro che, con il passare degli anni è stato adibito a rimessa per autoveicoli.

Gli interventi futuri dovranno mirare al rispetto delle caratteristiche strutturali degli edifici ed all'uniformità dello stato di conservazione e di finitura dell'intero complesso.