


SCHEDE PER LA CATALOGAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI NUCLEI IN AMBITO EXTRAURBANO

NUCLEO INSEDIATIVO	
1 ID CORTE:	29
<i>Toponimo:</i>	<i>Palazzetto</i>
2 Ubicazione:	
<i>Comune:</i>	<i>San Giovanni del Dosso</i>
<i>Località:</i>	
<i>Via:</i>	<i>via Vecchia Cantone</i>
<i>Coord. georeferenziate: X: 1.663.818 ; Y: 4.982.062</i>	
3 Classificazione:	
<i>Tipologia insediativa:</i>	<i>Corte ad elementi giustapposti</i>
<i>Trasformazioni recenti dell'impianto:</i>	<i>Nessuna</i>
4 Descrizione del manufatto:	
Nucleo costituito da più corpi di fabbrica che delimitano uno spazio comune parzialmente chiuso su più lati.	

Planimetria di inquadramento




5 Evoluzione storica:



Catasto Teresiano 1777 ca

Catasto Lombardo Veneto 1850 ca



CTR 1982

Altre informazioni storiche:

6 Funzione:

Originaria: *residenza/attività agricola*
Attuale: *residenza*

7 Stato di conservazione del manufatto:

Nel complesso Buono Mediocre Cattivo


8 Planimetria:

tipologia edilizia (cfr. articoli 5 e 55 delle NTA):

- a. edifici classificati come edifici di valore storico e ambientale;
- b. edifici organici al tessuto morfologico o storico;
- c. edifici non trasformati o trasformati con carattere di coerenza ambientale su sedime storico;
- d. edifici adiacenti agli edifici vincolati;
- e. edifici privi di indicazioni normative di dettaglio.

livelli di rilevanza architettonica dei fronti:

- fronti da preservare in quanto caratterizzati da elementi storici sia architettonici sia tipologici di rilievo
- - - fronti da riqualificare



9 Elementi di pregio (architettonico - naturale, ecc.) rilevati:

Presenza di fronti ristrutturati mantenendo le caratteristiche strutturali originarie soprattutto per quanto riguarda quelli che si affacciano sulla corte interna, con la presenza di un fronte, dell'ex fienile, caratterizzato dalla presenza di archi in ottimo stato di conservazione.

10 Aree di salvaguardia visuale(*):



(*) aree per cui si propone una edificazione condizionata e finalizzata alla fruizione della visuale dei corpi edificati di rilevante interesse

11 Documentazione fotografica:







**12 Osservazioni:**

Presenza di alcuni edifici posti ad est del complesso in cattivo stato di conservazione.
Nel caso di interventi di manutenzione/restauro se ne auspica la realizzazione attraverso un progetto unitario finalizzato all'integrazione dei diversi manufatti ed al mantenimento dell'impianto insediativo originale.